

ZŠ Dr. Peška rekonstrukce školní kuchyně



Rekonstrukcí se vyměnily veškeré rozvody vody, kanalizace, plynu, topení, provedla se nová vzduchotechnika pro kuchyň a jídelnu. Dále se provedly dispoziční změny v suterénu pod kuchyní, nové omítky, obklady, dlažba a byly vyměněny podlahové krytiny v jídelně a chodbě.



Modernizace rozvaděčů a elektroinstalace ZŠ Dr. Malíka IV. etapa

Provedly se nové rozvody pro osvětlení a zásuvky včetně přívodních kabelů do podružných rozvaděčů na chodbě. Modernizací prošlo 1. NP, tj. učebny, sociálky, kanceláře, kabinety a chodba.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

Přidělené finanční prostředky byly využity na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí.

ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského

Přidělené finanční prostředky byly využity na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí. V objektu Sladkovského byly vyměněny vstupní ocelové dveře pro děti za nové hliníkové včetně úpravy vstupního prostoru.

ZŠ U Stadionu

Přidělené finanční prostředky byly využity na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí. Dále bylo vymalováno několik učeben a opravena výmalba na chodbách.

ZŠ Dr. Malíka

Přidělené finanční prostředky byly využity na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí. Bylo provedeno nové ocelové schodiště pro zadní vstup do spojovací chodby.

3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Přidělené finanční prostředky byly využity na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí. Dále byly provedeny nové omítky v části chodby suterénu včetně úpravy stávajícího rozvodu elektřiny.

3313-KINA

Městské kino – běžná údržba a rekonstrukce

Přidělené finanční prostředky byly využity na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí.

Letní kino

V areálu letního kina proběhlo sekání plochy v prostoru za plátnem, chemické ošetření prostoru pod lavičkami, vyřezání náletových dřevin, pokácení a ošetření vzrostlých stromů.

3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Knihovny – běžná údržba a rekonstrukce

Přidělené finanční prostředky byly využity na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí.

Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská

V roce 2021 byla zpracována projektová dokumentace.

3322-PAMÁTKY

Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí

V prvním pololetí proběhl výběr dodavatele akce "Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa". Zhotovitelem obou etap se stala obchodní společnost BÁČA, Polička s.r.o. V druhé polovině roku 2021 byla provedena I. etapa, která se týkala opravy stropní konstrukce, oprav a výměn oken, výměny vstupních vratových dveří a souvisejících kamenických a zámečnických prací.



V roce 2022 bude provedena oprava střešního pláště, vč. časově náročného protézování uhnílených částí původních trámů. Střešní plášť bude nově proveden z pálené krytiny typu „Brněnka“.

Zámek Medlešice – havárie, oprava střechy, výměna krytiny

Plánovaná výměna krytiny nebyla z důvodu finanční náročnosti realizována a proběhla pouze lokální výsrava nejnutnějších míst.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

Muzeum - Chrudimská beseda čp. 85

Byl opraven prostor šaten personálu kuchyně, vymalována restaurace a provedena běžná údržba, zajištěny pravidelné revize.

Divadlo K. Pippicha

Na malé scéně se nakonec podařilo opravit již zastaralou klimatizaci z doby rekonstrukce divadla (1998) a její výměna byla zatím odložena. Byla prováděna běžná údržba, akutní opravy, revize a odstranění výsledků revizí. Mj. došlo k obnově protipožárního nástřiku opony. Průběžně byly řešeny opravy zejména na nouzovém osvětlení, ale i EZS, rozvodech vody, kanalizace, vzduchotechniky apod. Z bezpečnostních důvodů bylo nutné upravit způsob provedení koncových spínačů motorových tahů, aby odpovídaly současně platným předpisům. V této souvislosti proběhla i příprava na doplnění čtvrtého motorového tahu, dle požadavku Chrudimské besedy, který vychází z požadavků na standartní vybavení od některých zájezdních divadel. Došlo k mnohým truhlářským opravám, zejména na některých vstupních dveřích a na dveřích hlavního sálu. Bylo vyměněno porouchané zvonkové tablo a opraveno ovládání požárních větracích klapek. Pracemi z lana došlo k opravě a stabilizaci porušených míst na obkladu stěn v nejvyšších místech divadla.

Zámek Medlešice

Z běžné údržby byla vyměněna skladba podlahy v průjezdu z důvodu napadení původních dřevěných trámů dřevokaznou houbou. Nová skladba byla provedena ze starých cihel po dohodě s památkáři, dále byly prováděny revize dle platných předpisů.

Muzeum barokních soch

Byly prováděny běžné plánované revize, probíhá odstranění závad dle výsledků revizí a provádí se běžná údržba instalovaných zařízení a budovy. Byla provedena oprava po zatečení vikýřem v místnosti s točitým schodištěm. Došlo k drobným opravám a úpravám na elektroinstalaci a EPS. V řešení je oprava jednoho ze dvou hlavních reproduktorů. Řeší se rovněž zvýšená vlhkost v suterénu budovy, která mj. ohrožuje